

BOVERKETS BESIKTNINGSSTATISTIK from år 2004

Se Boverkets årliga sammanställning (kolumn "SUMMA").



Första besiktning / installationskontroll																	
TYP	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Plattformshissar	1 792	1 779	1 882	1 885	1 541	1 537	1 488	1 459	1 362	1 245	1 226	1 277	1 257	1 145	1 154	1 094	973
Trapphissar	2 071	2 221	2 452	2 747	2 001	1 905	1 839	1 461	1 486	1 583	1 357	1 606	1 397	1 316	1 379	1 583	1 136
Tillsynshissar	202	38	145	61	98	118	320	185	269	228	31	92	22	14	18	8	4
Paternosterhissar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Övr. personhissar	4 175	3 840	3 749	3 374	2 937	2 555	2 589	2 304	2 457	2 295	1 934	1 976	2 404	2 315	2 145	1 802	1 516
Varuhissar	7	7	11	11	5	5	8	7	8	6	6	18	6	13	12	11	15
Småvaruhissar	21	20	30	35	24	20	17	30	33	22	23	-	-	24	24	42	13
Soptransporthissar	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I taket mont. Persontransportanordningar	2	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alla hissdirektiv-hissar	4 408	3 910	3 942	3 482	3 064	2 698	2 934	2 526	2 767	2 551	1 994	2 086	2 432	2 366	2 199	1 863	1 548
Rulltrappor	61	84	151	169	160	181	142	144									
Rullramper	3	20	16	7	20	40	14	18									
Alla rulltrappor/ramper	64	104	167	176	180	221	156	162									

Återkommande besiktning (med/utan brister)																	
TYP	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Plattformshissar	20 502	19 429	18 612	19 083	17 182	16 324	15 693	15 075	13 597	13 643	13 240	12 946	11 726	10 503	10 021	6 078	8 794
Trapphissar	3 837	4 483	4 895	4 907	4 173	4 048	4 167	4 254	3 583	3 700	3 737	3 480	3 110	2 578	2 759	4 837	5 787
Tillsynshissar	2 049	1 822	1 668	1 773	1 424	1 495	1 170	993	719	604	451	283	288	279	257	266	245
Paternosterhissar	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Övr. personhissar	110 542	115 448	110 444	115 103	110 002	108 348	108 197	107 158	103 076	102 321	102 713	97 486	97 488	92 588	90 898	87 908	90 167
Varuhissar	663	931	868	1 002	939	1 007	923	952	758	725	732	706	741	673	752	688	715
Småvaruhissar	267	398	396	412	427	400	549	449	466	462	503	513	492	533	460		526
Soptransporthissar	1	23	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I taket mont. Persontransportanordningar	-	1	38	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alla hissdirektiv-hissar	113 523	118 624	113 440	118 295	112 792	111 250	110 839	109 552	105 019	104 112	104 399	98 988	99 009	94 073	92 367	88 862	91 653
Rulltrappor	2 910	2 988	2 545	2 849	2 812	2 831	2 842	2 644	2 720								
Rullramper	206	292	269	269	291	289	237	246	247								
Alla rulltrappor/ramper	3 116	3 280	2 814	3 118	3 103	3 120	3 079	2 890	2 967								

Revisionsbesiktning																	
TYP	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Plattformshissar	42	40	38	36	48	68	84	54	44	36	41	101	88	-	-	-	-
Trapphissar	113	112	114	88	64	297	206	233	191	59	60	204	156	-	-	-	-
Tillsynshissar	125	43	81	225	413	19	-	15	8	7	7	3	-	-	-	-	-
Paternosterhissar	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Övr. personhissar	4 730	4 714	4 522	4 540	4 605	4 548	5 749	7 203	5 665	4 598	3 419	3 378	3 226	-	-	-	-
Varuhissar	12	22	19	35	37	56	83	185	75	31	15	14	15	-	-	-	-
Småvaruhissar	-	2	2	3	5	4	2	-	-	3	1	2	2	-	-	-	-
Soptransporthissar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I taket mont. Persontransportanordningar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alla hissdirektiv-hissar	4 867	4 781	4 624	4 804	5 060	4 627	5 834	7 403	5 748	4 639	3 442	3 397	3 243	-	-	-	-
Rulltrappor	71	84	285	63	102	69	14	24									
Rullramper	-	5	3	1	1	5	7	2									
Alla rulltrappor/ramper	71	89	288	64	103	74	21	26									

SUMMA	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Hisddirektiv-hissar	122 798	127 315	122 006	126 581	120 916	118 575	119 607	119 481	113 534	111 302	109 835	104 471	104 684				
Plattformshissar	22 336	21 248	20 532	21 004	18 771	17 929	17 265	16 588	15 003	14 924	14 507	14 324	13 071				
Trapphissar	6 021	6 816	7 461	7 742	6 238	6 250	6 212	5 948	5 260	5 342	5 154	5 290	4 663				
Rulltrappor/ramper	3 251	3 473	3 269	3 358	3 386	3 415	3 256	3 078									

Kommentar ang. ca 5 000 färre återkommande besiktningar i Boverkets besiktningsstatistik för 2018 och 2020:

Enligt BFS så kan besiktning utföras inom en 6 månaders intervall och på ca hälften av hissarna så sammanfaller denna tidsperiod över nyåret. Detta kan vara ett skäl till att det skiljer.

Det finns inte heller statistik på hur många hissar som rivs utan att ersättas.

